

[2021] No.002 | Notas de lanzamiento

Emitido: 15 de enero de 2021

Asunto: Firmware 2.1.2 de i73

Región: Internacional

1. Requisitos

Esta versión de firmware incluye correcciones y mejoras para el firmware del receptor i73 GNSS.

Nota: Se recomienda actualizar desde la versión 2.0.14 del firmware anterior del receptor GNSS i73 a la versión 2.1.2.

2. Receptores GNSS compatibles

La siguiente tabla identifica los receptores GNSS compatibles con esta revisión:

Número de pieza	Descripción
A10675430005050005	I73 GNSS

3. Nota de la versión 2.1.2

La nota de la versión describe las nuevas funciones, mejoras y correcciones de errores para el firmware del receptor i73 GNSS.

Problema	Descripción	Tipo
Bluetooth Desconexión	Soluciona el problema de la desconexión de Bluetooth. Solucione el problema de la conexión fallida en LS7. Solucione el problema de que LS7 no puede buscar Bluetooth.	Corrección de errores
Contraseña de wifi Autenticación	Cancele la autenticación de contraseña de Wi-Fi, habilite la conexión Wi-Fi sin la contraseña.	Mejoras
Inactividad Wi-Fi	Cambie el tiempo de inactividad de Wi-Fi a 15 minutos en estado de ocio para ahorrar energía.	Mejoras
Pantalla de batería	Se corrigió el error de mostrar dos baterías en LS7. Soluciona el	Corrección de errores
SN incorrecto en WIFI	error de mostrar el SN incorrecto en WIFI.	Corrección de errores

Nota: Antes de actualizar el receptor, se debe hacer una copia de seguridad de todos los archivos y datos del receptor.

4. Carga del nuevo firmware

El nuevo firmware se puede descargar en: <https://chcnavigation.jianguoyun.com/p/DcpFyRsQutyuBhif79kD>

Nota: Siga las instrucciones de actualización del firmware proporcionadas por CHC Navigation.

5. Información adicional

Para obtener más información sobre este cambio, póngase en contacto con support@chcnavigation.com

Equipo de soporte de navegación de CHC

[2021] Nº 002 | NOTA DE PUBLICACIÓN

Hacer tu trabajo más eficiente